

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	363	Stadt Weiden i. d. OPf.	Az.:3232-0200-11502
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	363	Stadt Weiden i. d. OPf.	Az.:3232-0200-11502
Betreiber	[Name]	Fa. Einhäupl Feuerverzinkerei GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Feuerverzinkerei		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Philipp-Karl-Str. 15	92637	Weiden i. d. OPf.
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Aufbringen metallischer Schutzschichten mit Hilfe von schmelzflüssigen Bädern (Zinkbad) auf Metalloberflächen mit einer Verarbeitungskapazität von 2 t oder mehr Rohstahl je Stunde		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	3.9.1.1		2.3 c

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	12.08.2020	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]				
	Schwerpunkte [X]	X	Betriebsorganisation, Durchsatz 2019 und 2020, Anlagen-ID, Messungen der Fa. EUROFINS im April 2021; Feuerbeschau		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	2.10.2003 Az.: 3232-0200-11502		
	Anforderungsliste [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]	X	Feuerbeschau, Wasserrecht, Emissionsmessung 2021		
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	--	Stilllegung [X] --

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Immissionsschutz / Fachkundige Stelle / Feuerwehr Weiden mit Feuerbeschau: Kein Mangel !				

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	363	Stadt Weiden i. d. OPf.	Az.:3232-0200-11502
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	363	Stadt Weiden i. d. OPf.	Az.:3232-0200-11502
Betreiber	[Name]	Fa. Einhäupl Feuerverzinkerei GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Feuerverzinkerei		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Philipp-Karl-Str. 15	92637	Weiden i. d. OPf.
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlagen zur Oberflächenbehandlung mit einem Volumen der Wirkbäder von 30 m ³ oder mehr bei der Behandlung von Metall- oder Kunststoffoberflächen durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren Metalloberflächen (Beiz- / Wirkbäder > 30 m ³)		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	3.10.1		2.6

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	12.08.2020	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]				
	Schwerpunkte [X]	X	Betriebsorganisation, Durchsatz 2019/2020, Anlagen-ID, Messungen der Fa. EUROFINS vom April 2018 wegen HCl-Emissionen, Feuerbeschau		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	2.10.2003 Az.: 3232-0200-11502		
	Anforderungsliste [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]	X	Feuerbeschau, Wasserrecht, Emissionsmessung 2021		
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	--	Stilllegung [X] --

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Immissionsschutz / Fachkundige Stelle / Feuerwehr Weiden mit Feuerbeschau: Kein Mangel !				

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL